

Відомості
про гуртожитки, які перебувають на балансі
Вищого професійного училища №7 м. Калуша
станом на 01.09.2023 року

1. Учнівський гуртожиток за адресою: м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 72.

1.1. Загальна характеристика гуртожитку та санітарно-технічний стан:
П'ятиповерхова цегляна будівля загальною площею 4066,9м² з усіма комунальними зручностями: централізованим тепlopостачанням, електропостачанням, а також водопостачанням та водовідведенням. Кімнати, призначені для проживання, теплі та просторі площею 18,6 м² і 13,0 м². Всі вони забезпечені м'яким та твердим інвентарем згідно типових норм. Санітарно-технічний стан – **задовільний**.

1.2 Використання площ за призначенням – 80 %.

1.3 Проектна кількість місць – 380 ліжкомісць, актуальна потужність (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 331) – 254 ліжкомісця.

1.4 Кількість фактично проживаючих:

- здобувачів освіти – 94 чол. (з них: 7 – дітей-сиріт; 4 – внутрішньо переміщених осіб) – проживають безкоштовно;

- внутрішньо переміщених осіб – 24 чол. – проживають безкоштовно.

1.5 Необхідність ремонту – капітальний ремонт на 5 поверсі.

1.6 Паспортизація гуртожитку – технічний паспорт оновлено в 2014 році.

2. Учнівський гуртожиток за адресою: м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 74.

1.1. Загальна характеристика гуртожитку та санітарно-технічний стан:
П'ятиповерхова цегляна будівля загальною площею 4013,9м² введена в експлуатацію 01.03.1968р. та не експлуатується з 1991року: відсутнє теплове опалення, електропостачання, вийшли з ладу системи водопостачання та водовідведення. Вікна та двері непридатні для експлуатації (морально та фізично зношені, підлягають заміні). Підлога проламана та зігнивши. На стінах та стелях грибок, пліснява та відшарувалася штукатурка. Гуртожиток непридатний для подальшого використання, потребує капітального ремонту та реконструкції. Санітарно-технічний стан – **незадовільний**.


1.2 Використання площ за призначенням – 0 %.

1.3 Проектна кількість місць – 380 чол., фактично проживаючих учнів – 0.

1.4 Необхідність ремонту – реконструкція.

1.4 Паспортизація гуртожитку – технічний паспорт з 2005 р.

Директор ВПУ №7 м. Калуша



Володимир МЕЛЬНИК